

## CTL决议表(DSH)

标准 (包括年份)	条款	查询号	年份
IEC 60335-1:2010 /AMD1:2013/AMD2:2016 IEC 60335-2-7:2008 /AMD1:2011/AMD2:2016 IEC 60335-2-11:2008/ AMD1:2012/AMD2:2015	22.51	DSH 2118	2019
<b>类别</b>			
家用及类似用途设备			
<b>主题</b>	<b>关键词</b>	<b>开发</b>	
可选的适用标准, 针对远程遥控运行时洗衣机与滚筒式干衣机不安全运行的可能性”	- 远程控制运行而不引起危险 - 用户声音 - Wi-Fi	ETF 1	2020年CTL 全体会议
<b>问题</b>			
可以在视线之外(例如,通过用户的声音或Wi-Fi连接)远程控制运行的洗衣机(IEC 60335-2-7)和滚筒式干衣机(IEC 60335-2-11)是否被视为IEC 60335-1第22.51条中规定的远程控制运行而不会引起危险的器具?			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>3.1.11</b> <b>危险性功能失效</b> 可能危害安全的意外运行</p> </div>			
<p>22.51 器具在远程控制模式下运行之前, 应具有手动调节控制命令将器具设置为远程控制模式。器具上应有清晰可见的指示表明器具调节到了远程控制模式。如果器具能够</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——连续运行, 或</li> <li>——自动运行, 或</li> <li>——远程控制运行</li> </ul> <p>而不引起危险, 则器具上不必须有远程遥控模式的手动设置和可见指示(灯)。通过视检检查其符合性。</p> <p>注: 可连续运行、自动运行或远程控制运行时不会产生危险的器具示例为电风扇、储水式热水器、空调器、电冰箱及雨篷、窗户、门、卷帘门窗的驱动装置。</p>			
<b>决议</b>			

不。此类远程控制运行的洗衣机和滚筒式干衣机不包括在第22.51条的注释内。它们不被视为能够连续运行、自动运行或远程控制运行而不引起危险的器具。

**注释**

该决议在2018年10月举行的TC61釜山会议上通过批准，反对以下OSM/HA决议。

OSM/HA决议中“危险性功能失效”将这些产品归类为“无安全风险运行”，TC61则是按上述提议决定。  
2014版

安全及不安全运行指南——OSM/HA 401决议

OSM/HA /Ad Hoc 工作组“危险性功能失效标准清单”（科隆 2008-06-25）

Ad Hoc工作组危险性功能失效标准清单由会议召集人Camiciotti、Lescure、Skripsky、Kuhlmeyer、Kuhlmeyer、Fietz、Guirado、Jefferis、Balassi、和Luettmann 于2008年06月25日在科隆重新修订。原标准清单是基于OSM/HA (IT) 05/2008文件在马拉加批准的。

P.U.O=可能不安全的运行

N.P.U.O=无安全风险的运行

标准	可能的不安全运行	无安全风险的运行	描述
60335-2-7		X	
60335-2-11		X	